

St. Kodylonster
P. Jambor
ds. o roszczeniu s. od
26.01.2012

B. Kam...
P. P...

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz.68) oraz art.104 i art.107 §§ 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych w dniu 15 marca 2011 r., przeprowadzonych przez mł. bryg. mgr inż. Marka Wójcika starszego specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op., nakazuje się Burmistrzowi Strzelce Opolskich wykonanie, w ustalonym terminie, niżej wymienionych obowiązków dotyczących obiektu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca 1:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	Zabezpieczyć przed zadymieniem klatki schodowe ewakuacyjne ww. obiektu, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Podstawa prawna art.4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 ze zm.), § 16 ust.2 pkt 5 rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719), § 245 pkt 2 rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),	Do dnia 31 grudnia 2012 r.
2	Wyposażyć kontrolowany budynek w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. Podstawa prawna art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 ze zm.), § 19 ust.1 pkt 2 lit.b rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),	Do dnia 31 grudnia 2012 r.

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy poinformować na piśmie KP PSP w Strzelcach Op.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawioną do wglądu, podczas kontroli, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obiekt zaliczono do średniowysokich budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane wskazują, iż klatki schodowe ewakuacyjne, w takich budynkach, powinny być zabezpieczone przed zadymieniem. Brak takiego zabezpieczenia staje się podstawą do uznania budynku istniejącego za obiekt zagrażający życiu ludzi, w związku z brakiem możliwości bezpiecznej ewakuacji osób w nim przebywających. W myśl zapisów § 245 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) klatki schodowe ewakuacyjne, w takich budynkach, powinny być obudowane, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w obiekcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w dniu 15 marca 2011 r. stwierdzono, iż klatki schodowe ewakuacyjne obiektu nie są zabezpieczone przed zadymieniem. Budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi. Należy, w związku z powyższym, zapewnić wymagane prawem warunki ewakuacji, w tym zakresie. Obowiązek ten można również spełnić w trybie zapisów § 2 ust.2 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

W myśl zapisów § 19 ust.1 pkt 2 lit.b rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719) w strefie pożarowej budynku średniowysokiego ZL III, o powierzchni przekraczającej 200 m² i obejmującej więcej niż pierwszą kondygnację nadziemną, powinny znajdować się hydranty wewnętrzne 25. Parametry kontrolowanego budynku: wysokość, wielkość strefy pożarowej oraz kategoria zagrożenia ludzi; wskazują, iż powinien on być wyposażony w instalację hydrantową przeciwpożarową wewnętrzną. Kontrola wykazała, że jej nie posiada.

Hydranty wewnętrzne służą do gaszenia pożaru w jego początkowej fazie, są one niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. W związku z powyższym, należy kontrolowany obiekt wyposażyc w tą instalację. Obowiązek ten można również spełnić w trybie zapisów § 1 ust.2 rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719).

W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.

ZALECENIA

Do czasu spełnienia nałożonych powinności zalecam:

- 1/ Wprowadzić bezwzględny zakaz używania otwartego ognia w obiekcie,
- 2/ Wzmóc nadzór wewnętrzny,
- 3/ Wprowadzić zakaz używania elektrycznych urządzeń ogrzewczych w budynku,
- 4/ Doposażyć obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy o 50% w stosunku do normatywu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

.....
st. bryg. m. inż. Stefan Szłapa

Otrzymują:

- ① Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47 – 100 Strzelce Opolskie,
2/ a/a.

M.W.

