



ELEWACJA - STAN ISTNIEJĄCY

1- tynki cementowe do wymiany

2- zawilgocone, odparzone i porażone biologicznie fragmenty tynków

3- odsłonięte fragmenty muru i konstrukcji stalowej

4- rysy i spękania 0,3mm-5mm

5- łuszcząca się powierzchnia z licznymi drobnymi, siatkowatymi spękaniem powłok malarskich

Zespół pałacowy  
Błotnica Strzelecka  
ul. Dworcowa 7dz. nr 281/1  
identyfikator działki:  
161105\_5.0005.AR\_3.281/1  
obręb ewid.: 0005  
Błotnica Strzelecka  
powiat: strzelecki  
województwo: opolskie

ARCHITEKTURA

NR RYS A14 SKALA 1:100

czerwiec 2024

ELEWACJA WSCH.  
INWENTARYZACJAAutor:  
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiwicz  
upr. nr 39/98OpSprawdzający:  
mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska  
upr. nr OPO/92/210/92Opracowujący:  
mgr sztuki Maciej Miller

prawa autorskie zastrzeżone