



ELEWACJA - STAN ISTNIEJĄCY

- 1- tynki cementowe do wymiany
- 2- zawilgocone, odparzone i porażone biologicznie fragmenty tynków
- 3- odsłonięte fragmenty muru i konstrukcji stalowej
- 4- rysy i spękania 0,3mm-5mm
- 5- łuszcząca się powierzchnia z licznymi drobnymi, siatkowatymi spękaniem powłok malarskich

Zespół pałacowy
Błotnica Strzelecka
ul. Dworcowa 7

dz. nr 281/1
identyfikator działki:
161105_5.0005.AR_3.281/1
obręb ewid.: 0005
Błotnica Strzelecka
powiat: strzelecki
województwo: opolskie

ARCHITEKTURA

NR RYS A13 SKALA 1:100

czerwiec 2024

ELEWACJA PD
INWENTARYZACJA

Autor:
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98Op

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska
upr. nr OPO/92/210/92

Opracowujący:
mgr sztuki Maciej Miller

prawa autorskie zastrzeżone