

OR. 1710.3.2014

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 153/2014

45-035 Opole  
Nysy Łużyckiej 42  
Tel (77) 454-22-89, 453-99-06

Fax: (77) 453-00-69  
e-mail: [poczta@opole.pios.gov.pl](mailto:poczta@opole.pios.gov.pl)  
[www.opole.pios.gov.pl](http://www.opole.pios.gov.pl)

Sygnatura protokołu	WI.703.12.16.2014.hw	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013; poz. 686 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 96 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013; poz. 1232 z późniejszymi zmianami)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Strzelce Opolskie Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Nie dotyczy	
Adres kontrolowanej działalności	Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Józef Kampa – Zastępca Burmistrza ds. Techniczno-Inwestycyjnych	
NIP zakładu	756-10-01-727	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który Nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	531413277	
PKD/EKD	Nie dotyczy	
Kod NACE	Nie dotyczy	
Rejestracja	Nie dotyczy	
Telefon/fax	77 4049300 do 06/ 77 4612288; 77 4614422	
Adres strony Internetowej: email	<a href="http://www.strzelceopolskie.pl">www.strzelceopolskie.pl</a> <a href="mailto:um@strzelceopolskie.pl">um@strzelceopolskie.pl</a>	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu – Wg KRS dla spółek prawa Handlowego (lub wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)		
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Krystyna Moś	Stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<b>Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa		
Adres do korespondencji		
NIP		
Regon		
Rejestracja		

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

Telefon/fax	
<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	08.05.2014 r.
Data zakończenia kontroli	16.05.2014 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	2009 -2013
Cele kontroli	Wykonanie przez Gminę Strzelce Opolskie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego oraz wywiązywania się przez gminę z obowiązków sprawozdawczych i rzetelności danych wykazanych w tych sprawozdaniach.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Henryk Wyrozumski – specjalista, upoważnienie do kontroli nr 15/2014 Barbara Lenartowicz – specjalista, upoważnienie do kontroli nr 09/2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

## 1. Ustalenia kontroli

1) Pismem nr LOP-P/14/086 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu zleciła przeprowadzenie doraźnej kontroli w zakresie wykonania przez Gminę Strzelce Opolskie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego oraz wywiązywania się przez gminę z obowiązków sprawozdawczych i rzetelności danych wykazanych w tych sprawozdaniach.

2) Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania naprawczego programu ochrony powietrza w strefie krapkowicko-strzeleckiej, w zakresie zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10, była roczna ocena bieżąca powietrza w województwie opolskim za 2006 rok, wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

W wyniku oceny stwierdzono w strefie krapkowicko-strzeleckiej przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu powiększonych o margines tolerancji dla pyłu zawieszonego PM10 . Roczna ocena została przekazana Wojewodzie Opolskiemu pismem nr WMS.BB.MK.5041-11/07 z dnia 03.04.2007 (**załącznik nr 1**), który zgodnie z obowiązującym wówczas prawem po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, miał obowiązek w drodze rozporządzenia określić Program Ochrony Powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175; poz. 1462) od dnia 1 stycznia 2008 r. zobowiązanym do opracowania Programu Ochrony Powietrza stał się Marszałek Województwa Opolskiego.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

3) Działające na zlecenie Marszałka Województwa Opolskiego, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Spółka z o.o. z Gdańska w roku 2009 zakończyło opracowanie pt. „Dokumentacja do Programu Ochrony Powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”.

4) Uchwałą Nr XXXIII/353/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”. (**załącznik nr 2**) W przyjętym Programie między innymi zobowiązano Miasto Strzelce Opolskie do podjęcia następujących działań:

- Ograniczenia emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw poprzez likwidację ogrzewania indywidualnego i podłączenie do sieci ciepłej około 30700 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej paliwem stałym na obszarze Strzelce Opolskich z terenu centrum miasta oraz dzielnicy Suche Łany – planowany termin zakończenia – 2011 r. – jednostka realizująca działanie: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, właściciele budynków - ***kod działania naprawczego OpStrSC***
- Ograniczenia emisji komunikacyjnej poprzez zwiększenie częstotliwości sprzątania ulic na mokro zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM10 – planowany termin zakończenia – od 2009 r. – jednostka realizująca zadanie: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – ***kod działania naprawczego OpStrSprz***

5) Burmistrz Strzelce Opolskich pismem nr GK.VI.-7642/5-/09 z dnia 24.02.2010 (**załącznik nr 3**) przesłał do Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z podjętych działań naprawczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w roku 2009 powodujących ograniczenie emisji pyłu PM10. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu w roku 2009 zrealizowano:

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie OpStrSprz**

- 28000 m dróg gminnych było poddawane regularnemu czyszczeniu
- budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską o długości 575 m,
- budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich o długości 678 m,
- remont (wymiana) nawierzchni bitumicznej na ul. Jankowskiego w Strzelcach Opolskich o długości 145 m (na całym odcinku)
- remont Placu Targowego w Strzelcach Opolskich o powierzchni 6066 m<sup>2</sup> - zmiana nawierzchni gruntowej na utwardzoną,
- remont odcinka ul. Pięknej o długości 150 m
- utwardzenie przedłużenia ul. Fabrycznej do przepompowni gazu przy ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich na długości 150 m
- zmiana organizacji ruchu na odcinku 92 m ul. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich – ruch dwukierunkowy zastąpiono ruchem jednokierunkowym
- zmiana organizacji ruchu na odcinku 310 m ul. Strzelców Bytomskich i 160 m ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich – ograniczono tonaż poruszających się pojazdów do 3,5t

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie OpStrSC**

Termomodernizacje – zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul. Toszeckiej 19 w Błotnicy Strzeleckiej – 1002 m<sup>2</sup>,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Wyszyńskiego 2 w Strzelcach Opolskich – 7284 m<sup>2</sup>,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich – 3642 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Rynek 13-14 w Strzelcach Opolskich – 98 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Rynek 1-5 w Strzelcach Opolskich – 538 m<sup>2</sup>

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

- Budynek przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich – 710 m<sup>2</sup>
- Budynek przy ul. Opolskiej 26 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej SUW w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krakowskiej 32a, 42-44 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kozielskiej 2, 33, 41 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. B. Krzywoustego 8-10-12 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. 1-go Maja 31 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. W. Świerzego 50 w Strzelcach Opolskich

**Inne działania – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną:**

- wymiana kotła olejowego na gazowy w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Strzelcach opolskich – 519 m<sup>2</sup>,
- wymiana kotła KOPAL RM 10 opalanego biomasą na KOPAL RM 38 opalany biomasą w Warmątowicach przy ul. Olszowskiej 17,
- zaizolowanie dwóch zbiorników o pojemności 25 m<sup>3</sup> na surowce wymagające ogrzewania w Intersilesia Mc Bride Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną,
- zmodernizowano 168 mb sieci cieplnej w rejonie ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich
- wybudowano sieć gazową o łącznej długości 767 m i wykonano 30 przyłączy gazowych w Strzelcach Opolskich

**6)** Burmistrz Strzelec Opolskich pismem nr GK.604.6.2011.AC6 z dnia 15.03.2011 r. (**załącznik nr 4**) przesłał do Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z podjętych działań naprawczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w roku 2010 powodujących ograniczenie emisji pyłu PM10. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu w roku 2010 zrealizowano:

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie *OpStrSprz***

- 31900 m dróg gminnych było poddawane regularnemu czyszczeniu
- remont ul. Moniuszki na odcinku 376 m od ul. Krakowskiej do ul. Rozenbergów – wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej przebudowa chodników, budowa nowych parkingów,
- remont skrzyżowania przy ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich – 455 m<sup>2</sup> – wymiana nawierzchni, przebudowa chodników,
- remont chodnika na ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich – 250 m<sup>2</sup> – wykonanie nowej nawierzchni,
- wyrównanie tłuczniem terenu gruntowego w rejonie Placu Targowego w Strzelcach Opolskich – 343 m<sup>2</sup>
- bieżące remonty dróg na terenie miasta Strzelce Opolskie – 1778 m<sup>2</sup>
- remonty cząstkowe drogi krajowej 94 w Strzelcach Opolskich na długości 5200 m
- remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelce Opolskie na długości 6413 m

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie *OpStrSC***

**Termomodernizacje – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną:**

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich
- Budynek przy ul. Rynek 13-14 w Strzelcach Opolskich
- Budynek przy ul. Opolskiej 16 w Strzelcach Opolskich
- Budynek przy ul. Moniuszki 3 w Strzelcach Opolskich

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

- Budynek przy ul. Jordanowskiej 9 w Strzelcach Opolskich
- Budynek przy ul. Opolskiej 28 w Strzelcach Opolskich
- Budynek przy ul. 1 Maja 59 w Strzelcach Opolskich
- wymiana 86 szt. okien w lokalach mieszkalnych w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 6-9 w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. K. Miarki 1c w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sosnowa 5a w Strzelcach Opolskich
- wymiana stolarki okiennej we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Jordanowska 8 w Strzelcach Opolskich

**Inne działania – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną:**

- wymiana kotła olejowego na gazowy oraz wymiana grzejników w budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich – 112 m<sup>2</sup>,

7) Burmistrz Strzelec Opolskich pismem nr GK.605.3.2012.AC6 z dnia 7.09.2012 r. (**załącznik nr 5**) przesłał do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego –sprawozdanie z podjętych działań naprawczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w roku 2011 powodujących ograniczenie emisji pyłu PM10. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu w roku 2011 zrealizowano:

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie *OpStrSprz***

- budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich o długości 964 m,
- przebudowa ul. Bursztynowej w Strzelcach Opolskich na odcinku 678 m,
- utwardzenie ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich o długości 150 m,
- utwardzenie drogi oznaczonej dz. 32 w Strzelcach Opolskich (rejon ul. M. Prawego) o długości 109 m
- bieżące remonty dróg na terenie miasta Strzelce Opolskie,

**W ramach realizacji działania naprawczego o kodzie *OpStrSC***

**Termomodernizacje – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną:**

- Budynek w Strzelcach Opolskich o powierzchni 290 m<sup>2</sup>
  - wymiana 146 szt. okien w lokalach mieszkalnych w Strzelcach Opolskich
- 8) Sprawozdania z podjętych działań naprawczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie za rok 2012 nie sporządzono.

W Programie ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej widnieje zapis

„...Zwiększenie częstotliwości sprzątanania ulic na mokro zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM10 – planowany termin zakończenia – od 2009 r. – jednostka realizująca zadanie: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – ***kod działania naprawczego OpStrSprz.***

9) Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października (**załącznik nr 6**) przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych”.

W § 2 ww. uchwały uchylono:

- uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXIII/353/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko - strzeleckiej”

10) Burmistrz Strzelec Opolskich pismem nr GK.604.7.2014.AC6 z dnia 28.04.2014 r. (**załącznik nr 7**) przesłał do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sprawozdanie o podejmowanych działaniach powodujących ograniczenie emisji pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zrealizowanych na terenie

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

Gminy Strzelce Opolskie od wejścia w życie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej” tj. za okres 20.11.-31.12.2013 r. Z przesłanego sprawozdania wynika że w okresie tym nie były podejmowane działania naprawcze.

11) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła uchwałę z dnia 19 grudnia 2013 r. nr XLI/324/2013 r. (załącznik nr 8) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Strzelce Opolskich.

12) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pismem nr NF/DA/9.3/3573/2014 z dnia 06.02.2014 r. (załącznik nr 9) potwierdził wpływ projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Strzelce Opolskie”

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
-	-	-	-

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana Sankcja (mandat, pouczenie)
-	-	-	-	-

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:  
Wymienione w treści

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Pan Józef Kampa przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki

Niniejszy protokół sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w 2 egzemplarzach dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości*

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 4.

Data i miejsce podpisania protokołu 16.05.2014 r. Strzelce Opolskie

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Z up. BURMISTRZA  
Józef Kampa  
Z-ca BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI  
47-100 Strzelce Opolskie  
Plac Myśliwca 1

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska  
w Opolu  
Specjalista  
Henryk Wyrozumski

Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska  
w Opolu  
Jędrzej  
Biuro: Katowice 02

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości