

Temat : **Dziewkowice ul. Strzelecka - Rozbudowa drogi**Sonda nr: **1**W otworze: **3**Nr arch.: **Z - 4336**Rzędna **231,00 m npm.**Data wykonania: **16.05.2016r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})	INTERPRETACJA		
				N_{10}	I_D	I_s
			10 20 30 40			
1		nN(Gb,Gr,K)		3	0,20	0,89
2		Gpz+KO		38		
		KW _{gw} +KW _w				
<div> <div>Sonda nr: 2</div> <div>W otworze: 5</div> </div> <div> <div>Rzędna: 231,00 m npm</div> <div>Data wykonania: 16.05.2016r.</div> </div>						
1		nN(Ps,Gb)		5	0,33	0,91
2	~ 1,90	Ps _{zagl.}		16	0,59	
		Gpz				
		Ps				
Stopień zagęszczenia I_D			0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	Zał. Nr 05